



Bezirkshauptmannschaft Perg
Sanitätsdienst
Dirnbergerstr. 11
4320 Perg

Datum: 27.08.2026
Kontakt: Dr. Karoline Schmid
Tel.: +43(0)5 0555 41610
Fax: +43 50 555 37109
E-Mail: karoline.schmid@ages.at
Dok. Nr.: D-21456316

PRÜFBERICHT

Dieser Prüfbericht einschließlich der enthaltenen Prüfergebnisse gilt ausschließlich für den/die vorliegenden Prüfgegenstand/-gegenstände und den Umfang der durchgeführten Untersuchungen. Auf Probenahme, Lagerung und Transport bis zur Übergabe an die AGES hatte die Prüfstelle keinen Einfluss, sofern die Probenahme nicht durch die AGES erfolgte und nachstehend dokumentiert ist. Die Messunsicherheit, die sich aus der Probenahme ergibt, ist nicht in der erweiterten Messunsicherheit (sofern angegeben) berücksichtigt, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Dieser Prüfbericht darf grundsätzlich nur im Gesamten vervielfältigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder veröffentlicht werden, weiters darf nichts hinzugefügt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Auftragsnummer: 26106738

Kundennummer: 6218383
Datum des Auftrages: 24.08.2026
Auftragsklasse: Amtlich
Prüfbericht ergeht an: Bezirkshauptmannschaft Perg
Bezirkshauptmannschaft Perg

Probenummer: 26106738-001

Probe eingelangt am: 24.08.2026
Probenart: Überwachung
Untersuchungsgegenstand: Badegewässer (BGewV)
Kategorie / Matrix: EU Badestellen
Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung: Ausee Hohenlohe, Luftenberg
Probstellen-Nr.: HOHENLOHE

Untersuchung von-bis: 25.08.2026 - 27.08.2026

Probenahmeinformation:

Parameter	Ergebnis	N	K
EU-Badestellen			
Untersuchungszyklus	5		1
Erhebungsdatum	24.08.2026		1



Parameter	Ergebnis	N	K
Probenahme	im Unterauftrag durch das Land Oberösterreich (Abteilung Wasserwirtschaft/Gewässergüteaufsicht) - Probenahme und Vorort-Messungen im akkreditierten Umfang		2
Durchgeführt von	Herr Schobesberger		1
Prüfzeit	09:00 Uhr		1
Entnahmestelle	Steg		1
Bewölkung	wolkenlos		1
Niederschlag	kein Regen		1
Wind	schwach windig		1
besondere Wetterphänomene	nein		1
Örtliche Wetterverhältnisse am Vortag	sonnig		1
Wetterperiode	unauffällig		1
Wellengang	gering		1
Trübe	klar		1
Wasserstand	mittel		1
Wasservögel	keine oder wenige		1
Massenvermehrung Phytoplankton	Badegewässer nach Badegewässerprofil nicht anfällig und kein aktueller Verdacht.		1
Massenvermehrung Cyanobakterien	Badegewässer nach Badegewässerprofil nicht anfällig und kein aktueller Verdacht.		1
Mängel-Bemerkungen-Auffälligkeiten	keine		1
vor Ort gemessene oder ermittelte Werte			
Lufttemperatur	17,0 °C		1
Sauerstoffsättigung	127 %		1
pH Wert (vor Ort)	8,4		1
Wassertemperatur	22,9 °C		1
Sichttiefe	3,0 m		1
Zahl der Badegäste am Untersuchungstag	0		1
Anmerkungen	Sichttiefe mit Secchischeibe		1

Prüfergebnisse:

Parameter	Ergebnis	IPW	PW	Einheit	N	K
Mikrobiologische Parameter						
Escherichia coli	< 15	max. 100	max. 1000	MPN/100ml		3
Intestinale Enterokokken	< 15	max. 100	max. 400	MPN/100ml		4

Allfällig verwendete Abkürzungen:

IPW Indikatorparameterwert ("Richtwert")

n.a. ... nicht auswertbar

N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

PW Parameterwert ("Grenzwert")

x ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert])

K ... Kommentar

Kommentar:

- 1.) Messung von gelöstem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser
EN ISO 5814 (2012-10), Dok.Code. PV 6090
Messung der Temperatur von Wasser und Luft
ÖNORM M 6616 (1994-03), Dok.Code. PV 7508
Bestimmung des pH-Wertes in

Beurteilung:

Das Wasser der Badestelle entspricht bezüglich der erhobenen mikrobiologischen Parameter den Anforderungen der Anlage 6 der BGewV, BGBl. II Nr. 349/2009.

Unter Berücksichtigung des Ortsbefundes ist das Badegewässer für Badezwecke geeignet.

Die angeführte Beurteilung stellt eine Bewertung der Einzelprobe dar. Die jährliche Einstufung der Badegewässersqualität erfolgt nach Ende der Badesaison nach Auswertung der Untersuchungsergebnisse der letzten vier Badesaisonen (mindestens 16 Prüfergebnisse).

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

- 1.) Lokalaugenschein und Vor-Ort-Werte EU-Badegewässer
Dok.Code: SVA 9632
- 2.) Hinweis auf Probenahme im Unterauftrag
- 3.) Nachweis und Zählung von *Escherichia coli* in Oberflächenwasser - MPN-Verfahren
Ext.Norm: EN ISO 9308-3:1998-11, Dok.Code: 10642
- 4.) Nachweis und Zählung von intestinalen Enterokokken - MPN-Verfahren
Ext.Norm: EN ISO 7899-1:1998-11, Dok.Code: 10644

Zeichnungsberechtigt:

Dr. Karoline Schmid

----- Ende des Prüfberichts -----

##SIGNATURE##